







电机接线图



励磁顺序VS旋转方向
从电机的安装面看

STEP	A	B	A	B	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

贴铭牌内容

铭牌

1.相数	Phase	2
2.步距角	Step Angle	1.8 ±5% °/Step
3.静电压	Voltage	2.1 VDC
4.额定电流	Current	4.0 A
5.电阻	Resistance	0.7 ±10%Ω
6.电感	Inductance	3.0 ±20mH
7.静转矩	Holding Torque	40 Kg·cm
8.表面处理	Surface Treatment	端盖,定子黑色电泳
9.绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/5mA/1min
10.绝缘电阻	Insulation Resistance	≥100MΩ/500VDC
11.绝缘等级	Insulation Class	Class B
12.线规	Lead Style	AWG22 UL1007
13.重量	Weight	TBD KG

规格 Specifications

备注 Comment

CTQ Sign:△ Customer;△ Process;△ Law

物料符合RoHS指令要求
All Material are to be RoHS Compliant

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

单位 Unit:mm
1.未注线性公差参照
GB/T1804-m级
ISO 2768-1 class m
≤6 ±0.1
>6~30 ±0.2
>30~120 ±0.3
>120~400 ±0.5

2.常规公差Tolerances
角度 Angles:±0.1°
倒角Chamfer:±5°

第一视角画法
FIRST ANGLE
METHOD

变更标识
ECN SIGN



常州市金三士机电有限公司
Changzhoushi Jinsan Shi Mechatronics Co.,Ltd

名称 NAMES	签名 SIGNATURE	日期 DATE	名称 TITLE	外形图
设计 DESIGN			型号 MODEL	60HS100-4004A08-D24-02
审核 CHECK			图号 DWG.NO.	DJ-0000003475
批准 APPROVE			材料 MATERIAL	JSS14.1.60HS100.08.02.01

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	版本 REV.	图幅 SIZE	比例 SCALE	页 SHEET
	A1	A3	1:1	1 of 1